

ドロス付着防止剤・反射防止剤

レーザーノンドロス

レーザー加工のドロス付着防止に！

ステンレスのレーザー加工に！

ステンレス鋼の裏面に発生する
ドロスの付着防止

皮膜はウエス・水・シンナー等で
簡単に除去可能

レーザー光の反射を防ぎ
熱集中を押さえます

切断後に水洗いすれば
本来の金属光沢が得られます



420ml

手軽なスプレータイプ！ 抜群の効果！

ドロス除去の心配不要で時間短縮・コストダウン・品質向上！



GUNKYO

サッとひと吹き、 ドロス不要の新・作業習慣！

お客様の声



レーザー加工前にスプレーするだけで
ドロスの心配がなくなるので、
仕事が効率よく出来るよ。

ドロス処理はとにかく人手に頼っていたけど
レーザーノンドロスを使えばあっという間に
終わるので人件費のコストダウンになるよ。

今まではレーザー切断する時間より、
サンダー掛けの時間の方が長いことがよくありました。
今ではレーザーノンドロスは手放せないアイテムです。



使用方法 | How To Use

1. エアゾールタイプですので、中の玉がカチカチと鳴るまでよく振ってください。
2. 切断面の裏側から 10 ~ 20cm 離して薄く均一に塗布してください。(塗布面積 3 m² / 1 本)
3. 切断後はウエス・水・シンナー等にて清掃してください。

▼ お問い合わせはこちらから! ▼

▼下記の欄にご記入後 FAXでご送付下さい。

見積り依頼 詳しい話が聞きたい
注文したい () 本

FAX番号: 027-352-6767

貴社名	部署・役職名	ご担当者様
住所	TEL:	FAX:



GUNKYO

株式会社 群協製作所 群馬県高崎市上大類町392-2

TEL: 027-352-6765 FAX: 027-352-6767

☎ <http://gunkyo.co.jp> ✉ [mail: info@gunkyo.co.jp](mailto:info@gunkyo.co.jp)